
80330- POMPA DO ROZPIERAKA HYDRAULICZNEGO – 10T




TOYA S.A.

AKTUALIZACJA: 13 MARCA 2025

W wyniku ciągłego rozwoju produktów, **TOYA S.A.** zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych i technologicznych w produkcie bez uprzedniego informowania.

80330





Lista części zamiennych

NO.	NR SAP	DESCRIPTION	NAZWA
1	Z80330V2P01	PUMP HOUSING	OBUDOWA POMPY
2	Z80330V2P02	FILLER	KOREK WLEWU
3	Z80330V2P03	OIL PLUG BOLT	ZATYCZKA WLEWU OLEJU
4	Z80330V2P04	OIL PIPE MEMBER	ZBIORNIK OLEJU
5	Z80330V2P05	O-RING	O-RING
6	Z80330V2P06	TOP HAT	PODSTAWA ZBIORNIKA
7	Z80330V2P07	O-RING	O-RING
8	Z80330V2P08	REFORM SCREW	ŚRUBA
9	Z80330V2P09	O-RING	O-RING
10	Z80330V2P10	BALL VALVE	KULKA STALOWA ø5mm
11	Z80330V2P11	BALL VALVE	KULKA STALOWA ø8mm
12	Z80330V2P12	SPRING	SPRĘŻYNA
13	Z80330V2P13	OIL PLUG BOLT	ŚRUBA
14	Z80330V2P14	RELEASE VALVE PART	POKRĘTŁO ZAWORU ZWALNIAJĄCEGO
15	Z80330V2P15	NYLON WASHER	PODKŁADKA NYLONOWA
16	Z80330V2P16	O-RING	O-RING
17	Z80330V2P17	RING	PIERŚCIEN
18	Z80330V2P18	CLAMPING NUT	GNIAZDO POMPY
19	Z80330V2P19	O-RING	O-RING
20	Z80330V2P20	RING	PIERŚCIEN
21	Z80330V2P21	PISTON	TŁOK
22	Z80330V2P22	HANDLE BRACKET	UCHWYT RĘKOJĘŚCI
23	Z80330V2P23	PISTON PIN	TRZPIEN POMPY
24	Z80330V2P24	BRACKET PIN	TRZPIEN UCHWYTU REKOJEŚCI
25	Z80330V2P25	CIR CLIP	PIERŚCIEN USTALAJĄCY
26	Z80330V2P26	HANDLE	RĘKOJĘŚĆ
27	Z80330V2P27	HANDLE GRIP	CHWYT RĘKOJĘŚCI
28	Z80330V2P28	HOSE	WĄŻ HYDRAULICZNY
29	Z80330V2P29	COUPLING	ZŁĄCZE WĘŻA
30	Z80330V2P30	DUST CAP	ZABEZPIECZENIE PRZECIWKURZOWA
31	Z80330V2P31	BALL VALVE	KULKA STALOWA
32	Z80330V2P32	SPRING PLUNGER	PODSTAWA SPRĘŻYNY
33	Z80330V2P33	SPRING	SPRĘŻYNA
34	Z80330V2P34	O-RING	O-RING
35	Z80330V2P35	SCREW	ŚRUBA
36	Z80330V2P36	PLASTIC CAP	POKRYWA PLASTIKOWA
37	Z80330V2P37	O-RING	O-RING
38	Z80330V2P38	WASHER	PODKŁADKA